

k/apster

Montageanleitung Handlaufmodule

Beachten Sie vor Montagebeginn, dass die Sicherheitshinweise zum bestimmungsgemäßen Umgang aus der Comfort-Anleitung auch für die Montage der Handlaufmodule zu beachten sind.




1.1 Platzieren Sie die Handlaufmodule auf der Außenwange der Klapstertreppe so, dass diese sich jeweils in der Mitte eines Wangenpuzzleteils befinden. Es bietet sich an, am Austritt der Treppe zu beginnen, um einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Handlaufmodulen herstellen zu können.



1.1 Nutzen Sie die vorgebohrten Löcher im Handlaufmodul, um die Löcher auf die Außenwangen der Treppe zu übertragen. Mittels einer Schraubzwinge lässt sich ein Verrutschen der Module während des Bohrens verhindern. Bohren Sie mit einem 9mm Holzbohrer möglichst gerade von beiden Seiten zur Hälfte durch die Wange, um die Passgenauigkeit zu gewährleisten.



1.2 Fügen Sie einen Schraubenkopf mit einem Gewindestift zusammen. Diese können nun durch die Bohrungen eingedrückt werden. Auf der Gegenseite soll das Modul nun durch ein weiteren Schraubenkopf gesichert werden.



1.3 Ziehen Sie die Schraube nun mit Hilfe eines 5er Inbusschlüssels beidseitig fest. Wiederholen Sie das Einfügen der Schraube, das Befestigen durch die Schraubenköpfe und das gleichmäßige Anziehen für alle Bohrungen des Moduls.

Die beschriebenen Schritte wiederholen Sie nun für alle Module bis die Installation fertiggestellt ist. Dabei ist auf einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Handlaufmodulen zu achten.



Holz ist ein Naturprodukt: Farb- und Strukturabweichungen sind naturgegeben



raumvonwert GmbH
Gwinnerstraße 46
60388 Frankfurt am Main
Tel: 069 153201180
info@klapster.de