






KS03

 $\varnothing 60 \text{ mm}$


1x

D03

 $\varnothing 10 \text{ mm}$


1x

NT10

 $\varnothing 6 \times 50 \text{ mm}$

1x


NT32



M10 x 8 mm


3x

ST43

 $\varnothing 60 \times 985 \text{ mm}$


1x

ST44





 $\varnothing 51 \times 985 \text{ mm}$

1x

ST52

 $\varnothing 45 \times 5 \text{ mm}$

1x



2

